



ASQ/GL-29-02



16740650010



CMA-2

检测报告

山新检字(2021)第0829号

项目名称:

Name Of Sample

皮革检测

委托单位:

Client

山东新华制革有限公司

检验类别:

Classification Of Test

委托检测

山东新华制革有限公司

二〇二一年一月一日

检测报告

山东新华制药股份有限公司

1. 采样信息

委托单位	山东新华制药股份有限公司		委托单位地址	淄博市张店区
受托单位	山东新华制药股份有限公司		受托单位地址	张店东郊化工区昌乐路2号
联系人	崔琳	联系电话	13958391974	
样品类别	废气			
采样容器	玻璃注射器	运行负荷	80%	
样品数量	100ml/只	采样地点	张店东郊化工区昌乐路2号	
采样日期	2021.03.19	测试日期	2021.03.19	

2. 检测依据及结果

2.1 有组织检测依据

序号	参数	检测标准	使用仪器
1	非甲烷总烃	GB 3095-2012 气相色谱法	GC-9800气相色谱仪

2.1.1 有组织检测结果

205 车间 FAA 厂房 AA 吸收设施排气筒出口 DA001 检测结果

检测项目	采样频次		
	第一次	第二次	第三次
非甲烷总烃	46.9	50.4	52.4
排气速率 (kg/h)	0.147	0.141	0.157
标干流量 (m ³ /h)	2902	2911	2900
流速 (m/s)	2.2	2.1	2.2
烟温 (°C)	130.6	120.1	121.0
排气筒高度/内径 (m)	24/0.6		

报告结束

编制人: 王立

签发日期: 2021.3.20